


## Servicehinweis AE 2100 Klemmende Batteriefachdeckel

Bei manchen AE 2100 kann es vorkommen, dass der Batteriefachdeckel beim Abnehmen so klemmt, dass er nicht ohne Kraftanwendung entfernt werden kann. Wir empfehlen in solchen Fällen, von der Spitze der Verriegelungs-Zunge (Siehe seitliches Bild des Deckels) mit einem Messer oder einer Feile etwas Plastik abzutragen (ausprobieren), bis die Verriegelung sich wieder leicht lösen lässt. Bitte ganz vorsichtig vorgehen und nur wenig von der Spitze abtragen!

Hier feilen oder mit scharfem Messer  
Spitze etwas abtragen



17.11.1999

Albrecht Electronic GmbH